

Varastonumero:

V35495

100 EUR

Rahti / Toimitusaika:

Alkaen 7 EUR / 1-3 arkipäivää

Fusti Oy

Hautalantie 16

33560 TAMPERE

Puh: 010-2390200

Faksi: 03-3562101

www.fusti.fi



Osa - Lämmityslaitteen puhallin

Varastonumero: V35495	Paikka:	Laatu: A2	Sopii vuosimallista/vuosimalliin -
Autovalmistajan koodi:	Valmistaja: -	Osavalmistajan koodi: -	Autovalmistajan koodi: -
Huomautus: -			

Ajoneuvo - Volvo XC70

Alustanumero: YV1SZ793731103241	Vuosimalli: 2004	Tkm: 334	Polttoaine: Diesel
Väri: SHAMPANJA	Värikoodi: -	Sisusta: NAHKA	Sisustakoodi: -
Vaihdelaatikko: AUTOMAATTI	Vaihdelaatikon numero: -	Välitys: 4X4	Ryhmäkoodi: -
Moottori: -	Moottorinumero: -	Valmistuspäivämäärä: N/A	Rekisteröintipäivämäärä: N/A
Huomautus: VOLVO XC70 2004			



Linkki: <http://www.varaosahaku.fi/819-V35495.html>