

Varastonumero:

**V40470**

# 50 EUR

Rahti / Toimitusaika:

Alkaen 10 EUR / 1-3 arkipäivää

## Tapanilan Auto

Mestarinkatu 7

70700 KUOPIO

Puh: 017-3611123

Faksi: 017-3612805

www.tapanilanauto.fi



### Osa - Pyyhkimen moottori Takalasi

Varastonumero: <b>V40470</b>	Paikka:	Laatu: <b>A2</b>	Sopii vuosimallista/vuosimalliin -
Autovalmistajan koodi: -	Valmistaja: -	Osavalmistajan koodi: -	Autovalmistajan koodi: <b>98700-1W000</b>
Huomautus: -			

### Ajoneuvo - KIA Rio

Alustanumero: <b>KNADN511AF6717190</b>	Vuosimalli: <b>2015</b>	Tkm: <b>23</b>	Polttoaine: -
Väri: <b>TUMMAN SININEN</b>	Värikoodi: -	Sisusta: <b>KANGAS</b>	Sisustakoodi: -
Vaihdelaatikko: <b>MANUAALI</b>	Vaihdelaatikon numero: -	Välitys: -	Ryhmäkoodi: -
Moottori: <b>BENSIINI G4LA-6I</b>	Moottorinumero: <b>G4LA-6I, 61.8kW</b>	Valmistuspäivämäärä: -	Rekisteröintipäivämäärä: -
Huomautus: <b>1.2I 5-VAIHT. 5-OV HB.</b>			



Linkki: <http://www.varaosahaku.fi/826-V40470.html>