

Varastonumero:

**V8965**

**60 EUR**

Rahti / Toimitusaika:

Alkaen 8 EUR / 1-3 arkipäivää

## Kainuun Auto Ja Varaosa Oy

Tikkapurontie 4

87250 KAJAANI

Puh: 08-626303

Faksi:

www.mannelin.fi



### Osa - Lämmityslaitteen Kenno Vesi

Varastonumero: <b>V8965</b>	Paikka:	Laatu: <b>A3</b>	Sopii vuosimallista/vuosimalliin -
Autovalmistajan koodi: -	Valmistaja: -	Osavalmistajan koodi: <b>VP3M5H</b>	Autovalmistajan koodi: -
Huomautus: -			

### Ajoneuvo - Volvo V50

Alustanumero: <b>YV1MW765292469640</b>	Vuosimalli: <b>2009</b>	Tkm: <b>298</b>	Polttoaine: <b>Diesel</b>
Väri: -	Värikoodi: <b>ICE WHITE SOLID</b>	Sisusta: -	Sisustakoodi: <b>5C7700</b>
Vaihdelaatikko: <b>MANUAALI</b>	Vaihdelaatikon numero: <b>00T16E2/MTX75</b>	Välitys: -	Ryhmäkoodi: -
Moottori: -	Moottorinumero: <b>D4164T</b>	Valmistuspäivämäärä: -	Rekisteröintipäivämäärä: -
Huomautus: <b>V50 1.6 D 110 HV MAN</b>			



Linkki: <http://www.varaosahaku.fi/817-V8965.html>