

Varastonumero:

V8325

45 EUR

Rahti / Toimitusaika:

Alkaen 10 EUR / 1-3 arkipäivää

Tapanilan Auto

Mestarinkatu 7

70700 KUOPIO

Puh: 017-3611123

Faksi: 017-3612805

www.tapanilanauto.fi



Osa - Pyyhkimen moottori Takalasi

Varastonumero: V8325	Paikka:	Laatu: A1	Sopii vuosimallista/vuosimalliin -
Autovalmistajan koodi: -	Valmistaja: Valeo	Osavalmistajan koodi: -	Autovalmistajan koodi: 5F4955711A
Huomautus: -			

Ajoneuvo - Skoda Fabia

Alustanumero: TMBJP6NJ2JZ177800	Vuosimalli: 2018	Tkm: 12	Polttoaine: -
Väri: HARMAA	Värikoodi: -	Sisusta: TUM HARMAA KANGAS	Sisustakoodi: -
Vaihdelaatikko: 5-VAIHTEINEN	Vaihdelaatikon numero: -	Välitys: -	Ryhmäkoodi: -
Moottori: CHZ 70kW	Moottorinumero: -	Valmistuspäivämäärä: -	Rekisteröintipäivämäärä: -
Huomautus: 1.0I 5-VAIHT. FARMARI			



Linkki: <http://www.varaosahaku.fi/826-V8325.html>