

Varastonumero:

**V21403**

**90 EUR**

Rahti / Toimitusaika:

Alkaen 6 EUR / 1-3 arkipäivää

## Autopalsta Oy

Söörmarkuntie 40

29570 PORI

Puh: 02-6770291

Faksi:

[www.autopalsta.com](http://www.autopalsta.com)



### Osa - Lämmityslaitteen puhallin

Varastonumero: <b>V21403</b>	Paikka:	Laatu: <b>A1</b>	Sopii vuosimallista/vuosimalliin -
Autovalmistajan koodi:	Valmistaja: -	Osavalmistajan koodi: <b>2G1 819 021</b>	Autovalmistajan koodi: -
Huomautus: -			

### Ajoneuvo - VW Polo

Alustanumero: <b>WVWZZZAWZJY104874</b>	Vuosimalli: <b>2019</b>	Tkm: <b>1</b>	Polttoaine: <b>Bensin</b>
Väri: <b>VALKOINEN</b>	Värikoodi: <b>0Q / C9A</b>	Sisusta: <b>HARMAA</b>	Sisustakoodi: -
Vaihdelaatikko: <b>5-V</b>	Vaihdelaatikon numero: <b>SND</b>	Välitys: -	Ryhmäkoodi: -
Moottori: <b>1.0 ( ajettu 10 km</b>	Moottorinumero: <b>CHYB</b>	Valmistuspäivämäärä: <b>N/A</b>	Rekisteröintipäivämäärä: <b>N/A</b>
Huomautus: <b>1.0 BLUEMOTION ABS AC 5-V 5D ( 10 KM )</b>			



Linkki: <http://www.varaosahaku.fi/808-V21403.html>