

Varastonumero:

V4362

49 EUR

Rahti / Toimitusaika:

- / 1-3 arkipäivää

Autopurkaamo Eloranta Oy

Tampionkatu 4

38700 KANKAANPÄÄ

Puh: 040-6402005

Faksi:



Osa - Pyyhkimen moottori Takalasi

Varastonumero: V4362	Paikka:	Laatu: A3 <i>PYYHKIMEN MUTTERI JUUTTUNUT AKSELIIN</i>	Sopii vuosimallista/vuosimalliin -
Autovalmistajan koodi: -	Valmistaja: -	Osavalmistajan koodi: -	Autovalmistajan koodi: A4479061900
Huomautus: PYYHKIMEN MUTTERI JUUTTUNUT AKSELIIN			

Ajoneuvo - Mercedes V-Class Vito/Viano

Alustanumero: WDF44770513568650	Vuosimalli: 2019	Tkm: 90	Polttoaine: Diesel
Väri: OBSIDIAN BLACK METALLIC	Värikoodi: 9197	Sisusta: MUSTA NAHKA	Sisustakoodi: -
Vaihdelaatikko: AUT	Vaihdelaatikon numero: 722965 / A4472706800	Välitys: I=2,93	Ryhmäkoodi: -
Moottori: 2143cc 120.0kW	Moottorinumero: 651950 / A6510104724	Valmistuspäivämäärä: -	Rekisteröintipäivämäärä: 20190218
Huomautus: VITO TOURER 4X4 116 CDI			



Linkki: <http://www.varaosahaku.fi/828-V4362.html>