

Varastonumero:

V13018

69 EUR

Rahti / Toimitusaika:

- / 1-3 arkipäivää

Autopurkaamo Eloranta Oy

Tampionkatu 4

38700 KANKAANPÄÄ

Puh: 040-6402005

Faksi:




Osa - Lämmityslaitteen Kenno Vesi

Varastonumero: V13018	Paikka:	Laatu: A2	Sopii vuosimallista/vuosimalliin -
Autovalmistajan koodi: -	Valmistaja: -	Osavalmistajan koodi: A0008304401	Autovalmistajan koodi: CT796001
Huomautus: -			

Ajoneuvo - Mercedes V-Class Vito/Viano

Alustanumero: WDF44770513568650	Vuosimalli: 2019	Tkm: 90	Polttoaine: Diesel
Väri: OBSIDIAN BLACK METALLIC	Värikoodi: 9197	Sisusta: MUSTA NAHKA	Sisustakoodi: -
Vaihdelaatikko: AUT	Vaihdelaatikon numero: 722965 / A4472706800	Välitys: I=2,93	Ryhmäkoodi: -
Moottori: 2143cc 120.0kW	Moottorinumero: 651950 / A6510104724	Valmistuspäivämäärä: -	Rekisteröintipäivämäärä: 20190218
Huomautus: VITO TOURER 4X4 116 CDI			



Linkki: <http://www.varaosahaku.fi/828-V13018.html>