

Varastonumero:

V6771

30 EUR

Rahti / Toimitusaika:

Alkaen 7 EUR / 1-3 arkipäivää

Auto-Lehtinen Oy

Leppälahdentie 6

25130 MUURLA

Puh: 02-7217700

Faksi: 02-7217711

www.auto-lehtinen.fi



Osa - Lämmityslaitteen puhaltimen vastus

Varastonumero: V6771	Paikka:	Laatu: A1	Sopii vuosimallista/vuosimalliin -
Autovalmistajan koodi:	Valmistaja: -	Osavalmistajan koodi: -	Autovalmistajan koodi: 1K0959263A
Huomautus: -			

Ajoneuvo - VW Caddy

Alustanumero: WV2ZZZ2KZKX099617	Vuosimalli: 2019	Tkm: 1	Polttoaine: Diesel
Väri: valkoinen	Värikoodi: B9A	Sisusta: -	Sisustakoodi: -
Vaihdelaatikko: automaatti	Vaihdelaatikon numero: SYB	Välitys: 16"	Ryhmäkoodi: -
Moottori: 1968cc75 kW / 102 hv	Moottorinumero: DFSD	Valmistuspäivämäärä: -	Rekisteröintipäivämäärä: -
Huomautus: VW CADDY 2.0D TAXI			



Linkki: <http://www.varaosahaku.fi/818-V6771.html>