

Varastonumero:

V21056

30 EUR

Rahti / Toimitusaika:

Alkaen 8 EUR / 1-3 arkipäivää

KL Auto-Osacenter

Sitomokuja 3

21200 RAISIO

Puh: 02-4381200

Faksi:

www.klauto-osacenter.fi



Osa - Säiliöanturi

Varastonumero: V21056	Paikka:	Laatu: A2	Sopii vuosimallista/vuosimalliin -
Autovalmistajan koodi:	Valmistaja: -	Osavalmistajan koodi: -	Autovalmistajan koodi: -
Huomautus: -			

Ajoneuvo - Dacia Duster

Alustanumero: UU1HSDACN45548084	Vuosimalli: 2011	Tkm: 70	Polttoaine: Diesel
Väri: -	Värikoodi: -	Sisusta: -	Sisustakoodi: -
Vaihdelaatikko: -	Vaihdelaatikon numero: -	Välitys: -	Ryhmäkoodi: -
Moottori: -	Moottorinumero: K9K 898	Valmistuspäivämäärä: -	Rekisteröintipäivämäärä: -
Huomautus: 1.5 DCI 4X4			

Linkki: <http://www.varaosahaku.fi/814-V21056.html>